

## Muren 2:1

Restaurering av smedja inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Muren 2:1  
Ramnäs socken  
Västmanlands län

*Ia Manbo*





**Muren 2:1**  
**- Restaurering av smedja inom ramen för Länsstyrelsens**  
**stöd till ekonomibyggnader av enklare typ**

Antikvarisk medverkan

Muren 2:1  
Ramnäs socken  
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 100082

*Ia Manbo*

Utgivning och distribution:  
Västmanlands läns museum  
Karlskatan 2, 722 14 Västerås  
Tel 021-39 32 22  
E-post: [lansmuseet@ltv.se](mailto:lansmuseet@ltv.se)  
Hemsida: [www.vastmanlandslansmuseum.se](http://www.vastmanlandslansmuseum.se)

© Västmanlands läns museum 2010

Omslagsfoto: Smedjan efter restaurering.

Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ia Manbo, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342  
ISBN 978-91-86511-04-3

## Inledning

Muren 2:1 ligger strax söder om Virsbo mellan Kolbäcksån och väg 668. Gården består av sex byggnader varav ett bostadshus. Den aktuella smedjans kulturhistoriska värde är kopplat till gården som helhet där varje enskild byggnad är betydelsefull. Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för ekonomibyggnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 20 000 kr i beslut daterat 2010-04-20, dnr 434-10979-09. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.



Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

## Historik

Smedjan är uppförd i liggtimmer med utknutar i en våning. Den hade ursprungligen ett sadeltak täckt med enkupigt lertegel men hela takkonstruktionen ramlade in under sommaren 2009.

Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan från 1905–11, några närmare uppgifter om uppförandeår finns ej.

## Byggnadsvårdsåtgärder

### Före

Byggnadens takkonstruktion hade ramlat in liksom gavelrösten. Vissa timmerstockar hade rötskador, främst där ässjan ursprungligen varit.



*Bilder ovan: Flera av byggnadens timmerstockar hade rötskador. Takkonstruktionen hade helt rasat in.*

## **Efter**

Taket har rekonstruerats med nya åsar och nytt undertak av stående locklagda brädor. På undertaket lades en oljehärdad board och därpå ny läkt. Det enkupiga lerteglet är återanvänt från magasinet på samma fastighet.



*Bilder ovan: Byggnadens tak har rekonstruerats. Några av byggnadens stockar har bytts.*

Flera av stockarna i stommen har bytts. Vid slutbesiktningen återstod att mura upp ässjan och skorstenen.



*Byggnaden invändigt. Den blivande ässjan är markerad med stenar.*

## **Resultat**

Restaureringen av magasinsbyggnaden har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.



## **Administrativa uppgifter**

*Västmanlands läns museums dnr:* VLM 100082

*VO Kulturmiljö; projektnr:* 3-10-134

*Länsstyrelsen dnr:* 434-10979-09

*Fastighetsbeteckning:* Muren 2:1

*Landskap:* Västmanland

*Län:* Västmanland

*Socken:* Ramnäs

*Kommun:* Surahammar

*Ägare-beställare:* Conny Johansson  
Bergslagsvägen 287  
730 60 RAMNÄS

*Antikvarisk medverkan:* Västmanlands läns museum  
Antikvarisk expert Ia Manbo  
Karlskatan 2  
722 14 VÄSTERÅS  
Tele: 021-39 32 22







– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS  
Tele: 021-39 32 22 · E-post: [lansmuseet@ltv.se](mailto:lansmuseet@ltv.se)  
Hemsida: [www.vastmanlandslansmuseum.se](http://www.vastmanlandslansmuseum.se)

ISSN 1651-7342  
ISBN 978-91-86511-04-3