

Västmanlands läns museum
Kulturmiljö Rapport B
2012:B19

Spaboda 1:19

Restaurering av loge inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Spaboda 1:19
Heds socken
Västmanlands län

Ia Manbo



Spaboda 1:19
- Restaurering av loge inom ramen för Länsstyrelsens
stöd till ekonomibyggnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Spaboda 1:19
Heds socken
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 120087

Ia Manbo

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlgatan 2, 722 14 Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2012

Omslagsfoto: Logen efter restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1419.


Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ia Manbo, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-47-0

Inledning

Spaboda ligger nordost om Heds kyrka. Gården består av sex byggnader varav ett bostadshus. Den aktuella logens kulturhistoriska värde är kopplat till gården som helhet där varje enskild byggnad är betydelsefull. Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för ekonomibygnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 75 000 kr i beslut daterat 2012-03-30, dnr 434-4886-11. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.



Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

Historik

Logen är uppförd i vinkel med ladugård och ovanpåliggande loge. Ladugårdsdelen är uppförd i gjuthusteknik och logdelen i stolpverk klädd med stående slät panel. Panelen är rödslammad. Taket är ett sadeltak med stora takfall täckt med tvåkupigt lertegel. Undertaket består av vankantade locklagda brädor.

På Häradsekonomska kartan från 1905–11 finns en stor byggnad på den aktuella platsen, eventuellt är detta den aktuella logen. I logen finns årtalet 1916, några närmare uppgifter om uppförandeår finns ej.

Byggnadsvårdsåtgärder

Före

Byggnadens tegeltak är i dåligt skick på grund av ålder. Pannorna har glidit ur läge, vissa har ramlat ned och flertalet pannor spjälkar. På undertaket finns rötskador på grund av långvarigt vattenläckage.



Byggnaden från nordost före restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1228.



Flertalet tegelpannor hade glidit ur läge. Bildnr Vlm_kmvIM-1229.



På stora delar av taket hade pannorna börjat spjälka. Bildnr Vlm_kmvIm-1232.



Vindskivorna var slitna och rötskadade. Bildnr Vlm_kmvIm-1234.



På undertaket fanns rötskador på grund av långvarigt vattenläckage. Bildnr Vlm_kmvIM-1243.

Efter

Det befintliga teglet plockades ned. Undertaket lagades med material lika befintligt. På undertaket lades ny läkt och därefter nytt Vittinge tvåkupigt lertegel. Nya vindskivor monterades och målades med röd slamfärg. Vattbrädor av svartlackerad plåt.



Byggnaden från nordost efter restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1420.



Byggnadens västra takfall efter takläggning. Bildnr Vlm kmvIM-1424 och 1425.



På undertaket gjordes mindre lagningar på de ställen som var rötskadade. Bildnr Vlm kmvIM-1430 och 1431.

Resultat

Restaureringen av logen har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM 120087

VO Kulturmiljö; projektnr: 3-12-103

Länsstyrelsen dnr: 434-4886-11

Fastighetsbeteckning: Spaboda 1:19

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Hed

Kommun: Skinnskatteberg

Ägare-beställare: Patrick Hjulström
Spaboda 1
731 15 KOLSVÄ

Antikvarisk medverkan: Västmanlands läns museum
Antikvarisk expert Ia Manbo
Karlgatan 2
722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22 • E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-47-0