

## Muren 2:1

Restaurering av magasin inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibygnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Muren 2:1  
Ramnäs socken  
Västmanlands län

*Ia Manbo*





**Muren 2:1  
– restaurering av magasin inom ramen  
för Länsstyrelsens stöd till ekonomi-  
byggnader av enklare typ**

Antikvarisk medverkan

Muren 2:1  
Ramnäs socken  
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 100080

*Ia Manbo*

Utgivning och distribution:  
Västmanlands läns museum  
Karlsgatan 2, 722 14 Västerås  
Tel 021-39 32 22  
E-post: [lansmuseet@ltv.se](mailto:lansmuseet@ltv.se)  
Hemsida: [www.vastmanlandslansmuseum.se](http://www.vastmanlandslansmuseum.se)

© Västmanlands läns museum 2010

Omslagsfoto: Byggnaden efter restaurering.

Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ia Manbo, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342  
ISBN 978-91-86511-03-6

## Inledning

Muren 2:1 ligger strax söder om Virsbo mellan Kolbäcksån och väg 668. Gården består av sex byggnader varav ett bostadshus. Den aktuella magasinsbyggnadens kulturhistoriska värde är kopplat till gården som helhet där varje enskild byggnad är betydelsefull. Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för ekonomibygnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 75 000 kr i beslut daterat 2010-04-20, dnr 434-10980-09. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.



Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

## Historik

Den aktuella magasinsbyggnaden var ursprungligen loge och vagnslider. På senare tid har den främst använts till förvaring. Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan från 1905–11, några närmare uppgifter om uppförandeår finns ej.

Byggnaden är uppförd i liggtimmer i en och en halv våning med utknutar. Den bara stommen är rödslammad. Sadeltaket vilar på åsar, en kroppås och två sidoåsar på vardera takfall. Längs med takfallen finns glest lagda bakar under ett liggande undertak av sågade brädor. Ovanpå undertaket ligger enkupigt lertegel. Byggnaden har tre ingångar, två större dubbelportar på långsidorna samt en mindre port på den sydöstra fasaden. Ovanför den mindre porten finns en lucka till andra våningen. Under sent 1900-tal har tillkommit två lider i korrugerad plåt, ett mot den nordöstra gavel samt ett mot den nordvästra långsidan.



*Byggnaden före restaurering.*

## Byggnadsvårdsåtgärder

### Före

Teglet på taket var i många fall sprucket och pannorna hade halkat ur läge eller fallit ned vilket lett till läckage. På kroppåsen fanns så omfattande rötskador att den hade gått av, även undertaksbrädorna var på vissa ställen rötskadade.



Ovan t v: Underlagsbrädorna var på flera ställen rötskadade.  
Ovan t h: Kroppåsen hade gått av på grund av vattenläckage.

På grund av förhöjd marknivå hade syllen flera rötskador. På byggnadens framsida, vid den mindre porten, hade byggnaden satt sig så att syllen i det närmaste var av.



Ovan t v: Syllen var kraftigt rötskadad på grund av förhöjd marknivå.  
Ovan t h: På ett ställe hade syllen gått av.

## Efter

Kroppåsen har bytts i sin helhet och undertaket har lagats på flera ställen. På undertaket lades en oljehärdad board samt ny läkt. Tegeltaket var i så dåligt skick att det mesta inte gick att återanvända varför det lades om med nytt enkupigt lertegel.



*Kroppåsen byttes samt delar av undertaket.*

Trasiga delar av syllen byttes och byggnadens nordöstra hörn har lyfts cirka 20 centimeter. Byggnaden har till största delen rödfärgats, vid slutbesiktningen återstod en del av den sydvästra gaveln.



*Ovan t v: Byggnadens ena hörn lyftes cirka 20 centimeter.*

*Ovan t h: Syllen byttes på flera ställen.*

## Resultat

Restaureringen av magasinsbyggnaden har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.



## **Administrativa uppgifter**

*Västmanlands läns museums dnr:* VLM 100080

*VO Kulturmiljö; projektnr:* 3-10-133

*Länsstyrelsen dnr:* 434-10980-09

*Fastighetsbeteckning:* Muren 2:1

*Landskap:* Västmanland

*Län:* Västmanland

*Socken:* Ramnäs

*Kommun:* Surahammar

*Ägare-beställare:* Conny Johansson  
Bergslagsvägen 287  
730 60 RAMNÄS

*Antikvarisk medverkan:* Västmanlands läns museum  
Antikvarisk expert Ia Manbo  
Karlskatan 2  
722 14 VÄSTERÅS  
Tele: 021-39 32 22







– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS  
Tele: 021-39 32 22 · E-post: [lansmuseet@ltv.se](mailto:lansmuseet@ltv.se)  
Hemsida: [www.vastmanlandslansmuseum.se](http://www.vastmanlandslansmuseum.se)

ISSN 1651-7342  
ISBN 978-91-86511-03-6