

Västmanlands läns museum
Kulturmiljöavdelningen Rapport B
2013:B25

Takbyte på ladugård

Restaureringsåtgärder inom ramen för Länsstyrelsens projekt Utvald miljö

Antikvarisk medverkan

Nyhyttan 2:1
Norbergs sn
Norbergs kn
Västmanland

Sara Bäckman



Byta av takfall på ladugård

Antikvarisk medverkan

Nyhyttan 2:1
Norberg
Västmanland

Sara Bäckman

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlgatan 2, Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2013

Omslagsfoto: Västra takfallet på ladugården efter omläggning, Vlm_kmvSB-858

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.


Tryck: Just nu, Västerås 2013

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-821

Inledning

Gården Masens ligger vid Nyhyttan i sydöstra delen av Norbergs kommun nära Hörendesjöns nordvästra strand. Bebyggelsen är belägen i skogsbrynet på en höjd, intill ett småbrutet odlingslandskap. Gårdens byggnader omfattas av två bostadshus, några bodar, en gårdssmedja samt en ladugård vars tak varit aktuellt för bidrag. Fastighetsägaren har sökt bidrag för färdigställande av byte av den sammanbyggda ladugården och logens norra takfall inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns projekt Utvald miljö.

Länsstyrelsen beviljade bidrag med 14 300 kr till åtgärderna i beslut med dnr 2011-1914. För antikvarisk medverkan samt sammanställande av rapport svarade Västmanlands läns museum genom antikvarie Sara Bäckman. Ärendet innefattade ett uppstartsmöte samt slutbesiktning.



Aktuell byggnad är inringad med röd cirkel. Utdrag ur digitala fastighetskartan från 2004.

Byggnadsvårdsåtgärder

Resterande delar av byggnadens tak har under tidigare år belagts med röd trapetskorrugerad plåt. Västra takfallet behöll då det tidigare tegeltaket. Att bidrag gavs till plåtomläggning grundar sig på detta faktum.

Genomförda åtgärder:

- Bortplockning av de befintliga tegelpannor och del av läkt.
- Komplettering av läkt.
- Ny trapetskorrugerad röd plåt likt den som ligger på resterade takfall.
- Tillnockplåt och vindskeveplåt användes befintlig plåt.
- Hängrännor justerades för bättre avrinning.

Resultat

Renoveringen har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Bilder före åtgärderna



Delar av undertakets läkt var uttjänt. Vatten läckte in och riskerade den bärande konstruktionen. Vlm_kmvSB-832V-m_kmvSB-823.

Bilder efter åtgärderna



Taket är belagt med röd plåt lika resterande takfall Foto: Vlm_kmvSB-828, Tomas Lindow..

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM130077

Kulturmiljöavdelningens projektnr: ~~3-13-106~~

Länsstyrelsen dnr: 2013-1914

Fastighetsbeteckning: Nyhyttan 2:1

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Norberg

Kommun: Norberg

Ägare-beställare: Thomas Lindow
Gribbyvägen 86
163 55 Spånga

Entreprenör: Elmertoft bygg & montage
Abrahamsbovägen 5
738 50 Norberg
070-632 28 61

Antikvarisk medverkan:: Västmanlands läns museum
Sara Bäckman
Karlgatan 2
722 14 Västerås
Tel: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS

Tfn: 021-39 32 22 · E-post: lansmuseet@ltv.se

Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-82-1