

Västmanlands läns museum
Kulturmiljöavdelningen Rapport B
2013:B24

Magasin i Fläckebo-Smedsbo

Restaureringsåtgärder inom ramen för Länsstyrelsens projekt Utvald miljö

Antikvarisk medverkan

Fläckebo Smedsbo 1:9
Västerfärnebo sn
Västmanland

Sara Bäckman



Magasin på Fläckebo-Smedsbo 1:9
Grundläggning och syllstocksbyte inom ramen för
Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ

Antikvarisk medverkan

Fläckebo Smedsbo 1:9
Västerfärnebo sn
VästmanInad

Sara Bäckman

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlgatan 2, Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2013

Omslagsfoto: Magasinet efter arbetet slutförande Vlm_kmvSB-856

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet Gävle 1998. Dnr 507-99-498


Tryck: Just nu, Västerås 2013

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-8611-81-4

Inledning

Byn Smedsbo ligger i ett öppet jordbrukslandskap. Fastighetsägarna har sökt bidrag för upprätning av timmerstomme, byte av syllstock samt rekonstruktion av tandlist på dörröverstycke på ett magasin inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns projekt Utvald miljö.

Länsstyrelsen beviljade bidrag med 14 300 kr till åtgärderna i beslut med dnr 2011-1914. För antikvarisk medverkan samt sammanställande av rapport svarade Västmanlands läns museum genom antikvarie Sara Bäckman. Ärendet innefattade endast slutbesiktning.



Fastigheten ligger i Munktorp socken. Aktuell byggnad är markerad med röd pil. Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004.

Bakgrund

Aktuell byggnad är ett sädesmagasin beläget i utkanten av byn Smedsbo. Ursprungliga konhuggna grundstenar fanns kvar men efter att byggnadens konstruktion börjat luta har en provisorisk grundläggning på järnvägsslipers ordnats. Den västra syllen var utjänt och behövdes bytas. En dörrdekoration bestående av en dörrlist med tanddekoration har trasig. Byggnaden har fått en takomläggning under tidigare år.

Byggnadsvårdsåtgärder

- Byte av västra syllstocken mot åker. Ny syll i dimension lika befintlig i en längd monterades i samband med lyft av byggnaden.
- Dränering har gjorts runt byggnaden för att leda bort regnvatten.
- Återställande av ursprungliga stenplintar. Efter att byggnaden lyfts har halva oljefat med betong grävts ner som grundläggning för stenplintarna.
- Återställande av dörrdekoration på norra dörren. Dekorationen gjordes i trä i utförande lika den tidigare och tjärats svart.

Resultat

Renoveringen har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.


Bilder efter åtgärderna



Nybytt syllstock på västra sidan, Vlm_kmvSB-85. Uppresta stenplintar, Vlm_kmvSB-849



Magasinet efter åtgärder, Vlm_kmvSB-854.



Ny tandlist monterades, Vlm_kmvSB-848

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM 130078

Länsstyrelsen dnr: U-6741

Fastighetsbeteckning: Fläckebo- Smedsbo 1:9

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Västerfärnebo

Kommun: Sala

Ägare-beställare: Nils Bertil Alsiö
Fläckebo Smedsbo 100
73071 Salbohed

Antikvarisk medverkan:: Västmanlands läns museum
Sara Bäckman
Karlgatan 2
722 14 Västerås
Tel: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS

Tfn: 021-39 32 22 · E-post: lansmuseet@ltv.se

Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-8611-81-4