

Västmanlands läns museum
Kulturmiljö Rapport B
2012:B24

Hogsta 1:1

Restaurering av magasin inom ramen för Länsstyrelsens
projekt Utvald miljö

Antikvarisk medverkan

Hogsta 1:1
Kung Karls socken
Västmanlands län

Ia Manbo



Hogsta 1:1
- Restaurering av magasin inom ramen för Länsstyrelsens
projekt Utvald miljö

Antikvarisk medverkan

Hogsta 1:1
Kung Karls socken
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 120091

Ia Manbo

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlskatan 2, 722 14 Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2012

Omslagsfoto: Magasinet efter restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1537.


Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ia Manbo, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-52-4

Inledning

Gården Hogsta ligger i det öppna slättpartiet väster om Köpingsåsen och sydväst om Kungsör. Gården ligger strax väster om riksväg 55. Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns projekt Utvald miljö. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 14 300 kr i beslut med jnr 2012-3040 för byte av 15 fönster och två dörrar. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.



Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

Historik

Byggnaden är uppförd i timmer i två våningar med vind. Den bara timmerstommen är målad med röd slamfärg. Sadeltaket är täckt med trapetskorrugerad röd plåt över ett äldre pärttak. Byggnaden har 27 stycken fönster varav de på våning två har en dekorativ spröjsning. De övriga är småspröjsade. Samtliga fönster är målade i rött. Snickerierna är målade i vitt. På den norra fasaden finns två ingångar med dubbeldörrar klädda med liggande bräder.

Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan från 1905–11, några närmare uppgifter om uppförandeår finns ej.

Byggnadsvårdsåtgärder

Före

Byggnadens fönster var i dåligt skick med flagnande färg och bortfallet kitt. På vissa bågar fanns rötskador.



Byggnadens östra fasad före restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1277.



Byggnadens norra fasad före restaurering. Bildnr Vlm_kmvIM-1284.



Ovan: ett fåtal fönster hade rötskador. Bildnr Vlm_kmvIM-1278.

Th: Samtliga fönster hade bortfallet kitt och flagnande färg. Bildnr Vlm_kmvIM-1283.

Efter

15 fönster nyttillverkades i furu som kopior av de befintliga fönsterbågarna. De nya bågarna målades med linoljefärg i rött. Två nya dörrar tillverkades som kopior av de befintliga. Dessa monterades och målades svarta. Samtliga beslag återanvändes. Dörr- och fönsteromfattningar grundades och kommer att slutstrykas under 2014 då magasinet ska rödfärgas.



Ett av de nyttillverkade fönstren. Bildnr Vlm_kmvIm-1534.



En av de nyttillverkade dörrarna. Vlm_kmvIM-1535.

Resultat

Restaureringen av magasinet har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM 120091

VO Kulturmiljö; projektnr: 3-12-103

Länsstyrelsen jnr: 2012-3040

Fastighetsbeteckning: Hogsta 1:1

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Kung Karl

Kommun: Kungsör

Ägare-beställare: Jan och Irma Strengbom
Hogsta 101
736 91 KUNGSÖR

Antikvarisk medverkan: Västmanlands läns museum
Antikvarisk expert Ia Manbo
Karlgatan 2
722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22 • E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-52-4