

Västmanlands läns museum
Kulturmiljö Rapport B
2016:B2

Skinnskattebergs herrgård

Brandsäkerhetsåtgärder

Antikvarisk medverkan

Skinnskattebergs-Eriksbo 1:12
Skinnskattebergs socken
Västmanlands län

Ellen Holtermann Wiig & Christina Andersson



Skinnskattebergs herrgård

Brandsäkerhetsåtgärder

Antikvarisk medverkan

Skinnskattebergs-Eriksbo 1:12
Skinnskattebergs socken
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM150038

*Ellen Holtermann Wiig &
Christina Andersson*

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlgatan 2, 722 14 Västerås
Tel 021-39 32 22
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2016

Omslagsfoto: Skinnskattebergs herrgård, huvudbyggnaden, sedd från söder. Foto: Vlm_kmvEHW-982.

Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Ellen Holtermann Wiig, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-87828-20-1

Inledning

Sveriges Lantbruksuniversitet, sökte tillstånd i april 2012, för ändring av byggnadsminnet Skinnskattebergs herrgård av Länsstyrelsen i Västmanlands län (Dnr. 432-2097-2012). Ändringen behövde genomföras för att tillgodose brandskydd och utrymning, samt tillgänglighetsanpassning enligt handisams riktlinjer: Skapande av utrymningsvägar i form av brandtrappa på gaveln. I övrigt översyn och komplettering av skyltning för utrymningsvägar. Begäran om kompletterande uppgifter begärdes in av länsstyrelsen (Dnr. 432-1603-12). Beslut om tillstånd för brandsäkerhetsåtgärder på huvudbyggnaden inom byggnadsminnet är daterat 2013-07-03. Tilläggsbeslut är daterat 2015-06-26.

Västmanlands läns museum fick uppdraget som antikvarisk expert i ärendet. Antikvarisk medverkan har utförts av byggnadsantikvarie Ellen Holtermann Wiig, som tillsammans med Christina Andersson även sammanställt denna rapport. Arbetena genomfördes under hösten och vintern 2015/2016.

Skinnskattebergs herrgård uppfördes i slutet av 1700-talet och stod färdig vid 1790-talets början. Den rokokopräglade huvudbyggnaden har flera välbevarade inredningar, bland annat stora salen som inreddes efter Erik Palmstedts ritningar. Byggnaden förklarades den 30 december 1974 för byggnadsminne med fastsällande av skyddsföreskrifter den 7 april 1993. I Skinnskattebergs herrgård bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildning av skogsmästare, Skogsmästarskolan.



Karta över Skinnskatteberg. Herrgården är markerad med röd cirkel på kartan. Utdrag ur digitala fastighetskartan från 2004.


Historik

Skinnskattebergs bruk anlades vid mitten av 1700-talet. Bruket förvärvades 1771 av Wilhelm Hising som lät uppföra herrgården.¹ Först byggdes den västra flygeln som stod klar 1775, två år senare färdigställdes den östra flygeln och efter ytterligare ett par år stod huvudbyggnaden klar. I flera av rummen finns väggmålningar. De är målade i s.k. ”pompejansk stil”. Väggarna är då indelade i fält omgivna av bl.a. växtornamentik som ibland bildar ramar runt motiv ur dels den antika mytologin dels bilder av bruksverksamhet. Målningarna är utförda av Erik Norrlander och Joakim Öberg.

År 1935 tog staten över Skinnskattebergs herrgård och diverse ombyggnader gjordes, bland annat byttes fönstren ut. Under 1960-talet gjordes två befintliga fönster om till balkongdörrar på östra flygeln. År 1974 förklarades herrgården som statligt byggnadsminne och övergick till vanligt byggnadsminne 1994 då herrgården övergick i privat ägo. Idag ägs byggnaden av Sveriges lantbruksuniversitet och i lokalerna huserar Skogsmästarskolan.

Byggnadsvårdsåtgärder/ändringar av byggnadsminnet

Ett fönster på västra gaveln i rum nummer 306 har ersatts av ett nytt fönster utan mittpost ”fönsterdörr”, ut till en ny brandutrymningstrappa. De två norra källarfönstren i rum 102 har förstärkts med brandsäkra fönsterglas på insidan, för att brandsäkra fasaden intill utrymningstrappan. Byte av fönsterbågar och fönsterglas har skett i två rum. Dessa fönster är grannfönstret i rum 306 på plan 2 samt fönster i rum 205 A på plan 1. Utrymningstrappan har utförts enligt ritningar från Byggstatik AB. Trappan är av fabrikat Weland. Nya rökdetektorer och nya utrymningsskyltar har satts upp och en pardörr på plan 2 har försetts med nödutrymningsbeslag.



Västra gavelfasaden samt fönster i rum 306 före ombyggnadsarbeten 2015. Bildnummer: Vlm_kmvEHW-979 och Vlm_kmvEHW-966

¹ Länsstyrelsen i Västmanlands läns hemsida

NCC monterade utrymningstrappan. Byte av fönster till fönsterdörr och övriga fönsterarbeten har utfördes av Trädgårdstjänst i Örebro AB. KAMA Säkerhetsteknik ansvarade för samtliga installationer avseende brandskydd i byggnaden.

Befintliga rökdetektorer har modifierats och nya rökdetektorer har satts upp i följande rum på plan 2: i förstugans trappa och i passage rum 303, i Blå salongen rum 305, grupprum 306, pausrum 308 och i passagen in till datasalen rum 308/307, i datasalen 309, i datasal 313 samt i biblioteken rum 317, 319, 320.



Utrymningsskyltar har satts upp i följande rum på plan 2: i passagen från förstugan rum 303 in mot pausrummet, i datasalen rum 309. Blå salongen rum 305, datasalen rum 313, och i bibliotek rum 317, 319 och i rum 320. Se situationsplan på nästa sida.

Pardörren mellanrum 305/306 har försetts med nödutrymningsbeslag.

Låskistor på befintliga dörrar har bytts i rum 303, passagen 304 och i rum 306.




Uppmätning och diskussion om var nytt nödutrymningsbeslag bäst placeras på pardörr mellan rum 306/305. Bildnummer: Vlm_kvmEHW-985




Nya nödutrymningsbeslag på plats på dörr mellan rum 306/305. Bildnummer: Vlm_kmvEHW-1371 samt Vlm_kmv-1373

RI INRENSJÄLUV:	2015-11-02
REVIDERINGSDATUM:	
RITNINGNUMMER:	=H1&E-F408
ANLÄGGNINGNUMMER:	610430073
BTAD AV:	KA

SERVICERITNING BRANDLARM HERRGÅRDEN, SKINNSKATTEBERG



- - CENTRALAPPARAT
- ⊗ - ROBOTENTOR
- ⊠ - LARMKÄPPE
- D - LARMÖRN
- M - ÖPPERLÅSNINGSKÄT
- - SOCKELBEN
- - MATSKÄRM
- UT - UTR SIKTL BELVST
- UT - UTR SIKTL



KAMA
SÄKERHETSTEKNIK

Kama Säkerhetsteknik
Besöksadress: Malmgatan 17
Postadress: Box 38
774 21 Avesta
Telefon: 0226-545 20
info@kamasab.se www.kamasab.se

HERRGÅRDSVÄGEN

Situationsplan över våningsplan 2 visar nya installationer avseende brandskydd i byggnaden.
Bilden tillhör Kama Säkerhetsteknik.



*Befintlig rördetektor i blå salongen rum 305 före renovering.
Bildnummer: Vlm_kmv-EHW-971.*



*Uppmätning för placering av utrymningskylt.
Bildnummer: Vlm_kmvEHW-970.*



Utrymningskyltar på plats vid och ovan pardörr i Blå salongen. Bildnummer: Vlm_kmvEHW-1365



Belyst utrymningsskylt på plats i rum 317, (bibliotek). Bildnummer:Vlm_kvmeHW-1361.



Ny rökdetektor på plats i rum 319, sladdarna är målade i takfärg NCS S 1502-Y och därför knappt synliga. Bildnummer:Vlm_kvmeHW-1359.



Blåa salongen med målade sladd. Bildnummer: Vlm_kvmeHW-1364



*Ny utrymningstrappa på västra gaveln. Fönstret i rum 306 är utbytt mot nytt fönster utan mittpost "fönsterdörr". Även källarfönstren i anslutning till brandtrappan har fått nytt brandsäkert.
Bildnummer Vlm_kmvEHW-1376*

Resultat (diskussion)

I följande rapport har endast förändringar som utförts på plan 2 redovisats, eftersom interiörer på plan 2 är skyddad enligt KML.

Under arbetets gång diskuterades utrymningsskyltarnas placering och storlek. Enligt länsstyrelsen fick inte skyltarna vara större än 290 x 155 x 38 m.m. Museet har deltagit i diskussionen och varit rådgivande avseende placering och storlek i olika rum. Utbytta fönsterbågar och ny fönsterdörr är målade med linoljefärg, färgkod NCS S 5040-Y20R. Detta i enlighet med byggnadens övriga fönster. Enligt länsstyrelsens beslut skulle nya elkablar överstämman med vägg- och takkulör, för att på bästa sätt smälta in i miljön. Vid slutbesiktning konstaterades att sladdarna ännu inte målats i rum 305, 306, 308, och 319. Museet tog färgprov och beslut togs om att måla elkablar i NSC S 1502-Y (grön umbra). Efter målning enligt museets rekommendationer skickade SLU över fotografier som bevis att arbetet blivit utfört. Den nya brandtrappans färgsättning diskuterades också. Skulle den målas för att bättre smälta in i miljön? Efter noga övervägande valde man att lämna den omålad. Trappan är ett nytt och modernt inslag och får representera sin tids utformning och ideal avseende brandsäkerhet och utrymningskrav.

Samtliga åtgärder är godkända utifrån antikvarisk synvinkel.

Litteratur och källor

Länsstyrelsen i Västmanlands län hemsida

<http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Pages/default.aspx>

Skogsmästarskolan Skinnskatteberg (SLU) hemsida

<http://www.slu.se/>

Administrativa uppgifter

<i>Västmanlands läns museums dnr:</i>	VLM150038
<i>Länsstyrelsen dnr:</i>	432-2097-2012
<i>Fastighetsbeteckning:</i>	Skinnskattebergs-Eriksbo 1:12
<i>Landskap:</i>	Västmanland
<i>Län:</i>	Västmanland
<i>Socken:</i>	Skinnskatteberg
<i>Kommun:</i>	Skinnskatteberg
<i>Ägare-beställare:</i>	SLU Sveriges lantbruksuniversitet Box 7020 750 07 Uppsala
<i>Ansvarig förvaltare:</i>	Magnus Källmark,SLU
<i>Projektledare:</i>	Göran Junhager, SLU
<i>Entreprenörer:</i>	NCC Fotbollsgatan 4B 711 34 Lindesberg Trädgårdstjänst i Örebro AB Maskingatan 24 702 86 Örebro KAMA säkerhetsteknik. Kama Säkerhetsteknik Besöksadress Malmgatan 17 Box 38 77421 Avesta Tel 0226-545 20 kalle@kamasab.se
<i>Antikvarisk medverkan:</i>	Västmanlands läns museum Byggnadsantikvarie Ellen Holtermann Wiig Karls gatan 2 722 14 VÄSTERÅS Tele: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22 · E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-87828-20-1

