

Västmanlands läns museum
Kulturmiljö Rapport B
2010:B9

F.d. stall på Svenby 2:5

Takomläggning inom ramen för Länsstyrelsens stöd till restaurering av överloppsbyggnader

Anitkvarisk medverkan

Svenby 2:5
Bergs socken
Västmanlands län

Lisa Skanser



**F.d. stall på Svenby 2:5
– Takomläggning inom ramen för Länsstyrelsens stöd till
restaurering av överloppsbyggnader**

Antikvarisk medverkan

Svenby 2:5
Bergs socken
Västmanlands län

Länsmuseets dnr: VLM 100124

Lisa Skanser

Utgivning och distribution:
Västmanlands läns museum
Karlskatan 2, 722 14 Västerås
Tel 021-39 32 22
Fax 021-13 20 76
E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

© Västmanlands läns museum 2010

Omslagsfoto: Taktäckning pågår. Foto taget av Beatrice Jakobsson


Foto: Där inget annat anges är fotografier tagna av Lisa Skanser, Västmanlands läns museum.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Ärende nr MS2006/01172.

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-01-2

Inledning

Svenby 2:5 ligger i Hallstahammars kommun ca fem km sydväst om Hallstahammar och gården heter Askebo gård. Bebyggelsen på Askebo omfattas av fyra byggnader; ett bostadshus, en bod, en nyligen uppförd stallbyggnad och den aktuella byggnaden, som tidigare använts som stall. Byggnaden har förlorat sin funktion som stall men utgör en del av en helhet i gårdsbilden.



Bebyggelsen på Askebo gård, Svenby 2:5, är inringad med röd ring och aktuell byggnad markerad med en pil. Utdrag ur digitala fastighetskartan från 2004, skala 1:10 000. Bebyggelsen i bilden är dock korrigerad eftersom en byggnad flyttats och en annan tillkommit sedan kartan upprättades.

Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd till byggnader som idag inte har någon väsentlig funktion, så kallade överlopsbyggnader. Länsstyrelsen beviljade bidrag i beslut med dnr 602-1970-10 journalnummer 2010-3469. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns museum genom antikvarie Lisa Skanser som även sammanställt rapporten.

Historik och beskrivning

Den aktuella byggnaden är med i Västmanlands läns museums byggnadsinventering från 1975, den beskrivs där som lider. Enligt fastighetsägaren är torpet byggt 1879 och troligen uppfördes den aktuella byggnaden vid samma tid.

Byggnaden är uppförd i timmer och stolpverk i en våning. På byggnadens baksida fanns en enkel tillbyggnad som uppfördes kring 1900-talets mitt. Tre av byggnadens fasader är inklädda med locklistpanel och stående slät panel. Fasaderna är rödslammade. Taket bärs upp av stolpar och några snedsträvor. Övernockåsen ligger rafter som är infällda i hammarbandet. Över rafterna var glespanel spikad och på det fanns rester efter ett stickspåntak. Över spånnet var strö- och bärläkt spickad och taket belagt med enkupigt lertegel. Här och var hade skador i taket lagats med lite olika typer av plåt.

Byggnadens tak var i dåligt skick, med tegelpannor som halkat ur läge eller var uttjänta på grund av ålder. Taket utgjorde även ett lapptäcke av olika plåtskivor. Till följd av vattenläckage fanns vissa rötskador i undertak och stomme.

Genomförda arbeten

Taktegel, plåt och undertak avlägsnades. Tillbyggnaden på byggnadens baksida revs. Lagningar och utbyten av rötskadade delar av takkonstruktionen och stommen utfördes. Utbytta delar ersattes med virke i likadant utförande. Över rafterna spikades längsgående reglar. En ny taktäckning av pannplåt med rilla av aluzink lades. Samtliga åtgärder utfördes i egen regi av fastighetsägarna.

Resultat

Restaureringen av den f.d. stallbyggnaden har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Bilder



Byggnaden innan takomläggning, Juni 2010.



Byggnadens baksida med tillbyggnad, innan takomläggning Juni 2010.



Avplockning av taktegel. Foto Beatrice Jakobsson.



Pågående takarbete. Foto Beatrice Jakobsson.



Omlagt tak, 27 september 2010.



Omlagt tak och en utbytt sparre, 27 september 2010. Nockplåten återstår att montera.

Administrativa uppgifter

Västmanlands läns museums dnr: VLM 100124

VO Kulturmiljö; projektnr: 3-10-143

Länsstyrelsen dnr: 602-1970-10

Fastighetsbeteckning: Svenby 2:5

Landskap: Västmanland

Län: Västmanland

Socken: Berg

Kommun: Hallstahammar

Ägare-beställare: Beatrice Jakobsson
Svenby 33
734 91 HALLSTAHAMMAR

Entreprenör: Egen regi

Antikvarisk medverkan: Västmanlands läns museum
Antikvarisk expert Lisa Skanser
Karlgatan 2
722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22



– en del av Landstinget Västmanland

Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 VÄSTERÅS
Tele: 021-39 32 22 · Fax: 021-13 20 76 · E-post: lansmuseet@ltv.se
Hemsida: www.vastmanlandslansmuseum.se

ISSN 1651-7342
ISBN 978-91-86511-01-2